

HASIL SIMULASI KEBAKARAN PUSKESMAS REMAJA TAHUN 2023

Pelaksanaan simulasi Kebakaran dilakukan pada tanggal 7 September 2023 mulai jam 13.00 WITA s/d selesai.

Dilakukan simulasi yang berada pada lokasi Puskesmas dengan titik di ruang Laboratorium dengan Skenario : Terjadi **kebakaran di Ruang Laboratorium** karena konsleting listrik, **Pak Asyrofi** sebagai petugas Laboratorium melihat kebakaran itu lalu bergegas menuju tempat alarm kemudian menyalakan alarm dan menyampaikan informasi untuk mengaktifkan **Kode Merah**. Petugas Helm Biru melakukan evakuasi kepada petugas dan pengunjung/pasien dengan mengarahkan sesuai jalur evakuasi menuju ke titik kumpul yang berada di halaman depan Puskesmas, Petugas Helm Putih mengamankan dokumen penting Puskesmas, Petugas Helm Kuning mengamankan/mengevakuasi Alat Kesehatan. **Petugas Helm Merah mengambil APAR untuk memadamkan Api dan akhirnya api bisa dipadamkan**. Setelah situasi membaik semua kembali ke aktivitasnya

Adapun hasil simulasi kebakaran sebagai berikut:

- A. Unit-unit terkait :
 - 1. Tim/PJ MFK
 - 2. Tim/PJ K3
 - 3. Tim Code Red
 - 4. Sarpras
 - 5. Semua Unit puskesmas

- B. Peralatan yang dipergunakan
 - 1. Kursi roda 1 unit
 - 2. TOA 1 Buah
 - 3. DII

- C. Adapun hasil simulasi yang dilakukan didapatkan hasil :
 - 1. Respon time time code red sampai kelokasi titik kebakaran 3 menit.
 - 2. Waktu Evakuasi 7 Menit
 - 3. Waktu pemadaman 45 menit
 - 4. Penggunaan APAR oleh petugas sudah cukup lihai dan berani.
 - 5. Komunikasi antar tim cukup baik.

6. Pemahaman setiap petugas dalam prosedur atau alur proses penanganan kebakaran sudah baik.

D. Rekomendasi :

1. Perlu adanya alat komunikasi (HT) pada setiap unit /lantai dan tim.
2. Perlu adanya alarm dan microfon yang sesuai untuk mengumumkan kejadian/peristiwa
3. Pelaksanaan simulasi secara berkala/kontinue setiap tahun sekali.

Demikian berita acara ini kami buat semoga dapat menjadi koreksi dan tindaklanjut kedepan guna mengantisipasi terjadinya Kebakaran.

Samarinda, 7 September 2023

Dibuat oleh,



M. Saad, A.Md.KG

Lampiran Dokumentasi Kegiatan





Helm biru : mengevakuasi petugas dan pengunjung/pasien menuju titik kumpul



Titik kumpul terdapat di halaman dekat pagar puskesmas remaja



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS REMAJA

Mayend Sutoyo No.29 Rt.44, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang
Telp (0541) 7803845 Kode Pos 75117 Email : Puskemas_remaja@yahoo.com

PRE-CONSTRUCTION RISK ASSESSMENT (PCRA)

Bagian / Unit : Ruang pertemuan lantai 2 Lokasi / Pekerjaan : Gedung lantai 2
Disiapkan Oleh : Muhammad Sa'ad Koordinator MKK
Diperiksa Oleh : Nopitasari Asmika PJS apras
Disetujui Oleh : dr.Siti Mardiah Thahir Kepala Puskesmas

No	Item Check	Kegiatan	Identifikasi Bahaya/Aspek Lingkungan	Konsekuensi/Dampak Lingkungan	Penilaian Risiko			Langkah Perbaikan	Jenis Pengendalian Risiko	Setelah Perbaikan			Penanggung Jawab/Pelaksana	Tanggal Penyelesaian	Status
					Akibat	Kemungkinan Terjadi	R			Akibat	Kemungkinan Terjadi	R			
1	Kualitas Udara	pekerjaan plesteran dinding, acian dan pengecatan dinding di area tangga	Pekerja Pasien/pengunjung, petugas	Gangguan pernapasan pada pekerja Gangguan pernapasan pada pasien dan petugas	3	3	High	Menggunakan masker saat melakukan pekerjaan	APD	2	2	Low	PPI		Terlaksana
2	Pengendalian infeksi	Pekerjaan plesteran dinding, acian dan pengecatan dinding di area tangga	Kontaminasi debu	Gangguan pernapasan pada pekerja, pasien dan petugas	3	3	High	Pembuatan ICRA	Pengendalian administrasi	2	2	Low	PPI		Terlaksana
3	Utilitas	pekerjaan plesteran dinding, acian dan pengecatan dinding di area tangga	Kelapuhan material	Cidera ringan	3	3	High	Pemberian sekat/tutup pada area tangga	Pengendalian teknik	1	1	Low	MFK	10 Mei s/d 12 Juni 2023	Terlaksana
4	Kebisingan	Pembangunan ruang pertemuan di lantai 2	Suara bising dari peralatan konstruksi	Gangguan aktifitas/konsentrasi petugas Gangguan komunikasi	3	3	High	Pengaturan jadwal kerja/pengerjaan diluar jam pelayanan, meminimalisir penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan	Pengendalian administrasi	1	1	Low	K3		Terlaksana
5	Getaran	Pembangunan ruang pertemuan di lantai 2	Mempengaruhi kestabilan dan keamanan bangunan	Merusak elemen struktural : balok, kolom, dinding dan elemen non struktural : kaca, pintu, plafon serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan pasien maupun petugas	3	3	High	Pengaturan jadwal kerja/pengerjaan diluar jam pelayanan	Pengendalian administrasi	1	1	Low	K3		Terlaksana

6	Bahan beracun dan berbahaya	Pengecatan dinding di area tangga	Pasien/pengunjung, petugas	Zat berbahaya yang terkandung di dalam cat dinding. Komponen sangat mudah menguap pada temperature suhu tertentu	3	3	High	Pengaturan sirkulasi udara melalui ventilasi atau jendela dan penggunaan kipas angin dengan mengarah ke luar ruangan	Eliminasi	1	1	Low	K3	10 Mei s/d 12 Juni 2023	Terlaksana
7	Pembuangan sampah/puing dari kegiatan konstruksi bangunan	Pembangunan ruang pertemuan di lantai 2	Bahaya lingkungan	Pencemaran lingkungan	3	3	High	Sampah sisa bahan material diangkut oleh kontraktor dan pekerja dengan menggunakan truk	Eliminasi	2	2	Low	K3		Terlaksana

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

Mardiah Thahir

dr. Siti Mardiah Thahir

NIP. 198303282010012012